


knauf



K462.rs



Tehnički list

09/2017

K462 Knauf Fugenfüller Leicht

Gipsani glet-materijal za sisteme suve gradnje

Materijal

Način isporuke

Vreća od 5 kg	broj materijala 77259
Vreća od 25 kg	broj materijala 77258

Skladištenje

Vreće skladištiti na suvom mjestu i na drvenim paletama. Oštećene vreće prepakovati i prve potrošiti. Proizvod se može skladištiti oko 12 meseci.

Područje primene

Knauf Fugenfüller Leicht je gipsani glet-materijal za:

- ručno ispunjavanje spojeva bandaž trakom kod gips-ploča sa poloublim, zakošenim uzdužnim ivicama (HRAK), kao i kod ravnih ivica (SK) i zakošenih uzdužnih ivica (AK)
- lepljenje gips-ploča tankoslojnim postupkom postavljanja
- ispunjavanje oštećenja kod gips-ploča
- lepljenje gipsanih štuk-profila

Karakteristike

- praškasti materijal, spreman za upotrebu
- gipsani materijal
- veštački obogaćen
- priprema se bez grudvica
- izdašne kremaste čvrste gustine
- posebno se lagano obrađuje
- prelazi bez brušenja
- dobro prijanjanje
- velika izdašnost
- brza završna čvrstoća

Obrada

Priprema podloge

Ispunjavanje fuga kod gips-ploča:

- gips-ploče moraju biti čvrsto montirane na noseću potkonstrukciju, zatim moraju biti suve, čiste i u području fuga otprašene.
- oštećena mesta ispuniti sa Fugenfüller leicht.

Postavljanje suvog maltera tankoslojnim postupkom lepljenja:

- podloga mora biti ravna, noseća, čvrsta, čista i suva.
- ako upijajuće podloge pre svega obraditi na prikladan način.

Mešanje

- Knauf Fugenfüller Leicht usipati u čistu, hladnu vodu sve dok materijal nije vidljiv na površini vode (maks. 2,5 kg u oko 2,1 l vode).
- Ostaviti da „radi“ 2-3 minuta i lagano pomešati sa lopaticom ili elektro-motornom mešalicom na niskom broju obrtaja bez drugih dodataka.
- Fugenfüller Leicht ne mešati sa drugim materijalima, jer bi se tako njegove karakteristike mogle značajno promeniti.

Obrada

Obrada spojeva kod gipsanih ploča:

- popuniti spojeve (fuge). Postaviti materijal za ispunjavanje i postaviti bandaž trake.
- fino poravanati i napraviti besprekoran prelaz prema površini ploče.
- pre nanošenja sledećeg sloja za ispunjavanje prethodni mora biti suv.
- popuniti i sredstva za pričvršćivanje.
- ukrštanja i moguće neravnine odstraniti npr. sa Knauf ručnom brusilicom.

Postavljanje suvog maltera tankoslojnim postupkom lepljenja:

- nazubljenom gletericom Fugenfüller Leicht u obliku traka naneti oko ivica ploča na lednjoj strani ploča i u sredini ploča.

Alate za rad odmah nakon upotrebe isprati sa vodom.

Vreme obrade

- Oko 40 minuta do početka stvrdnjavanja. Materijal koji je počeo da stvrdjava ne upotrebljavati, a dodavanjem vode ili mešanjem materijal neće postati ponovo obradiv. Nečiste posude i alati skraćuju vreme trajanja obrade.

Temperatura obrade / klima

- Ispunjavanje se sme vršiti tek onda, kad se više ne mogu pojavitи veće promene dimenzije gips-ploča (npr. zbog promena vlage ili temperature, radova na estrihu ili malteru).
- Temperatura prostorija i podloge ne sme biti ispod +5°C.
- Pripaziti na uputstva za planiranje i korišćenje prema pravilima stuke.

Utrošak materijala/potrošnja

Fugenfüller Leicht upotreba u kg/m² za ispunu i izravnjavanje fuga

Debljina/tip ploča plafon zid suvi malter / zidna obloga

12,5 mm	0,3	0,4	0,25
2 x 12,5 mm	0,4	0,6	-

Ploča sa izolacionim slojem MF	-	-	0,35
--------------------------------	---	---	------

Ploča sa izolacionim slojem PS	-	-	0,25
--------------------------------	---	---	------

1 kg Fugenfüller Leicht daje oko 1,4 l upotrebljive mase.

Upotreba kod korišćenja suvog maltera 12,5 mm: 0,8 – 1,0 kg/m²